

ČISTIČ PU PĚNY 500

Čistí aplikační pistole, odstraňuje nevytvrzenou PU pěnu.

Charakteristika:

- " rychle rozpouští nevytvrzený polyuretan
- " nezanechává lepivý povrch
- " neobsahuje freony
- " součástí je rozprašovací aplikátor pro snadné čištění běžných předmětů

Příklady použití:

- ✓ odstraňování zbytků nevytvrzené polyuretanové pěny
- ✓ čištění ventilů a aplikačních částí NBS pistolí pro montážní PU pěny

Technická data:

Báze:	směs organických rozpouštědel
Hustota:	781,3 kg/m ³
Konzistence:	kapalina ve spreji
Teplota okolí pro aplikaci:	+5 až +35 °C
Doba odstranění znečištění:	5 – 30 s (závisí na znečištění, event. proces zopakovat).
Hořlavost:	extrémně hořlavý
Balení:	dóza 500 ml
Skladovatelnost:	36 měsíců v původním uzavřeném obalu, při teplotách +5 °C až 25 °C

Pracovní postup:

- Čištění NBS pistole
- vypotřebovanou dózu pistolové polyuretanové pěny odšroubujte od pistole NBS (otvor prázdne dózy držte od těla)
 - dózu s Čističem PU pěny 500 důkladně protřepejte
 - našroubujte Čistič PU pěny 500 na pistoli NBS
 - zmáčknutím spouště naplňte pistoli čističem
 - nechejte působit 10 – 12 minut
 - zmáčkněte spoušť a opakovaně naplňte pistoli čističem
 - pistole je čistá, když z její trysky vytéká čirý čistič
 - přebytečný čistič setřít utěrkou
 - adaptér pistole NBS doporučujeme ošetřit silikonovým sprejem
 - našroubováním nové dózy s pistolovou PU pěnou a zaplněním vnitřku pistole se odstraní zbytky čističe a pistole je připravena k uskladnění nebo k dalšímu použití
- Čištění dalších předmětů
- na trysku ventilu Čističe PU pěny 500 nasadte rozprašovací adapter
 - stisknutím spouště uvedete systém k činnosti
 - aplikujte ze vzdálenosti asi 25 – 35 cm

Upozornění:

Nepoužívejte v uzavřených nebo nedostatečně větraných prostorách. Nepoužívejte na materiály, které neodolávají polárním organickým rozpouštědlům (polystyren, ...). Po použití Čističe PU pěny 500 aplikační pistoli nikdy nemyjte vodou a nerozebírejte ji. Již ztvrdlou polyuretanovou pěnu neodstraňujte ostrými předměty.

Čištění:

Ruce omýt vodou s mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

ČISTIČ PU PĚNY 500

Bezpečnost:Informaceo nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Bezpečnostnípokyny:

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu! Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Z blízkosti produktu odstranit zápalné zdroje. Mohou se tvořit výbušné směsi par se vzduchem.

Označení:

látka hořlavá



látka dráždivá

Nebezpečí

Hořlavina I. třídy.

Informace pro přepravu: ADR 2, UN 1950, aerosoly, hořlavé

**Zneškodnění
zbytků a obalů:**

Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácností. Odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu.

Kat. č. odpadu: 16 05 04* - Plyny v tlakových nádobách obsahující nebezpečné látky; 15 01 10* - Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné.

Bezpečnostní list výrobku č. 0416 je na vyžádání u prodejce.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.